TÜV NORD Systems
Wir machen die Welt sicherer

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Postfach 54 02 20 • 22502 Hamburg

Prüfbescheinigung

TÜV®

Joseph Krüselmann GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Dieselstr. 12
48485 Neuenkirchen

Bei Rückfragen bitte immer angeben	
Equipment-Nummer:	2000385596
Auftrags-Nummer:	8110085426-0110
Kunden-Nummer:	0055003270
Akten-Nummer:	

Für Sie vor Ort: TÜV NORD SYSTEMS GMBH & CO.KG GESCHÄFTSSTELLE OSNABRÜCK
REGION OSNABRÜCK-EMSLAND•RHEINISCHE STR. 15•49084•OSNABRÜCK
Telefon: +49 541 5823 - 222
Fax: +49 541 5823 - 239

Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz

Regelmäßige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom 05.12./17.12.1997

Leistungsort:
Joseph Krüselmann GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Dieselstr. 12
48485 Neuenkirchen

Leistungsempfänger:
Joseph Krüselmann GmbH & Co. KG
Bauunternehmung
Dieselstr. 12
48485 Neuenkirchen

Tätigkeiten des Fachbetriebes gem. Wasserhaushaltsgesetz

☒ Einbauen ☐ Aufstellen ☒ Instandhalten/Instandsetzen ☐ Reinigen

☐ von Heizölverbraucheranlagen ☒ von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

☐ von Anlagen zum Umgang mit entzündlichen, leichtentzündlichen und hochentzündlichen Stoffen

Einschränkungen: Die oben genannten Tätigkeiten gelten für:

- Erstellung von Abfüllflächen sowie flüssigkeitsdichten Industrieflächen incl. Verfugung und Abscheideranlagen

Ergänzung: Tätigkeiten nach ☐ **VdTÜV Merkbl. 967 Nr. 17.4** ☐ **TRBS 3151 Nr. 4.3.1**

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr R. Tebbe-Krüselmann

Feststellungen:

☒ 1. Der/Die oben genannten betrieblich Verantwortliche(n) sind noch in der Firma tätig. [1)]
☒ 2. Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
☒ 3. Werkzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen den Anforderungen für die o.g. Tätigkeiten.
☒ 4. Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar.
☐ 5. Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen. - *nicht erforderlich*
☐ 6. Die Lagerung von Rückständen an der Betriebsstätte entspricht den Anforderungen. - nicht erforderlich
☒ 7. Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
☒ 8. Gewässerschaden / Umweltschadensversicherung wurde nachgewiesen. [1)]
☒ 9. Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse sind geregelt. [1)]
☐ 10.
☐ [1)] weitere Angaben hierzu sind im Formblatt „Auskunft über die Organisation eines Fachbetriebes" dokumentiert und beim TÜV NORD hinterlegt

Prüfergebnis: ohne Mängel
Mängel: Keine

Hinweise: ☒ Die Fortdauer des Überwachungsvertrages wird bestätigt. ☐ Vorlage der Nachweise erforderlich.
☐ Nachprüfung vor Ort erforderlich. ☐ Mängelbeseitigung bis erbeten.

Nächste Prüfung: 01.09.2015

Prüfort: Neuenkirchen Prüfdatum: 16.09.2013 Sachverständige(r): gez. Mario Wellmann

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.